


133ЛИ1, К133ЛИ1 (133li1)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Схема расположения выводов.

Зона катод



Нумерация выводов показана условно.

Выполняемая логическая функция.

У1 - X1X2

У3 - X3X6

У2 - X3X4

У4 - X7X8

Назначение выводов.

Вход - выводы 1,2,4,5,9,10,12,13.

Образ - 7.

Выход - 3,6,8,11.

Питание - 14.